

RACORES Y ACCESORIOS DE HIDRÁULICA

RACORES DE UNA PIEZA



Racores para manguera de presión de una, dos y cuatro mallas.

TIPOS

Tuercas giratorias rectas, 45° y 90°. Machos fijos y esféricos.

PASOS

BSP, JIC/SAE, Métrico.

RACORES DE DOS PIEZAS: SISTEMA ITALIANO



Racores para manguera de presión de una, dos y cuatro mallas.

TIPOS

Tuercas giratorias, bridas y tubulares en recto, 45° y 90°. Tuercas giratorias planas tipo Aeroquip. Machos fijos y esféricos.

PASOS

BSP, JIC/SAE, Métrico.

RACORES ESPECIALES DE DOS PIEZAS: SISTEMA ITALIANO



Racores para manguera de presión de una, dos y cuatro mallas.

TIPOS

Tuercas giratorias rectas, 45° y 90°. Machos fijos giratorios.

PASOS

ORFS, TIPO KOMATSU, JIS PARALELO, JIC/SAE.

RACORES PARA MANGUERAS 4SH



Racores para manguera 4SH pelado interior.

TIPOS

Tuercas giratorias y bridas, 45° y 90° en una pieza. Machos fijos y esféricos.

PASOS

BSP, JIC/SAE, Métrico.

RACORES Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE HIDROLAVADORAS



TIPOS Tuercas giratorias, machos fijos, adaptadores, racores giratorios, empuñaduras lisas y rugosas (negras y azules).

PASOS BSP, Métrico.

RACORES DIN 2353 PARA TUBO HIDRÁULICO



TIPOS Uniones tubo-tubo, uniones en codo y en te. Roscas macho y hembra para tubo. Codos orientables. Pasatabiques. Tuercas y ovalillos.

PASOS BSP, Métrico.

RACORES PARA SOLDAR



TIPOS Hembras giratorias, machos fijos, manguitos con rosca interior y esféricos. Bridas: planas con cuello y valona.

RACORES DE BAJA PRESIÓN



TIPOS Tuercas giratorias y machos fijos con asiento en cono y asiento plano. Tubulares y esféricos. Tuercas giratorias y machos fijos con asiento plano en latón. Tuercas giratorias y machos fijos en latón. Para sanitario y calentador. Racores para gas.

PASOS BSP, Métrico y especiales para gas.

ADAPTADORES



TIPOS Adaptadores rectos: MF-MF, MF-HL, HL-HL. Adaptadores 90°: Accesorial. Adaptadores estampación 90°: MF-MF, MF-HL, orientable MF-HO. Tes estampación 90°: MF-MF-MF, MF-HL-MF. Tornillos huecos: simples y dobles. Esféricos roscados. Tuercas reducidas.

PASOS BSP, JIC/SAE y Métrico combinados.

JUNTAS



TIPOS Juntas metal-goma y juntas de cobre en pulgadas y milímetros. Juntas tóricas para bridas. Juntas de cartón klingerit para tuercas en pulgadas.

ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS



TIPOS

Enchufes de punzón ISO 7241-1 serie A.
Enchufes de bola IR ISO/DIN 5675.
Enchufes de punzón en latón ISO 7241 serie B. Enchufes de cara plana. Enchufes para bañera. Protectores para enchufes rápidos. Válvulas anti-retorno. Válvulas de dos y tres vías.

PASOS

BSP.

ACEITE HIDRÁULICO



Aceite hidráulico en las calidades HLP46 y HLP68 en formatos 5 litros y 20 litros.

MANÓMETROS Y VACUÓMETROS



TIPOS

Manómetros verticales y traseros con glicerina de 63 mm. de diámetro. Escalas desde -1 a 400 bar de presión.

PASOS

BSP.